

Intervenciones en UT443

Septiembre 2019

Materiales utilizados

Moqueta (FFE)

Pegamento (FFE)

Tornillos (FFE)

Papel pintado (FFE)

Lijas (FFE)

Plafones (FFE)

Leds (FFE)

Material eléctrico (FFE)

Productos de limpieza

(donativos)

Herramientas utilizadas

Martillos

Destornilladores

Limas y lijas

Alicates

Amoladora

Taladro

Generador eléctrico

Formones

Tijeras

Radial

Espátulas

Aspirador

Trabajo voluntario


- **Equipos de protección individual (EPI'S)**
- **Guantes**
- **Mascarillas**
- **Gafas de trabajo**
- **Cámara de fotos**

Iluminación de plafones.

Desmontado de los plafones.



Prueba de iluminación



Cazoleta original




**Cazoleta nueva
A falta de logotipo Renfe**

Prueba de iluminación final



Iluminación de la barra de la cafetería

Instalación de tira de leds.



Iluminación barra de cafetería



Papel pintado zona cafetería

Retirada del papel pintado antiguo



Papel pintado ya puesto en la zona de la ventana de cafetería



**Detalle de la pared de chapa tras retirar parte del papel pintado y
sustituirlo
por una muestra lo más parecida posible**

Ajustar puertas de cafetería

Puertas ya ajustadas




Las puertas estaban mal ajustadas y caídas.

Instalación moqueta 1º clase

Retirada moqueta antigua




Lijado suelo e instalación de la nueva moqueta



Moqueta nueva instalada





Intervenciones en UT443

Septiembre 2019