

Intervenciones en UT-443 6 a 9 de agosto de 2015

Materiales utilizados

- **Tableros madera compactada (*colaboradores*)**
- **Goma de revestimiento de suelos (*colaboradores*)**
- **Productos de limpieza ecológicos**
- **Pegamento (patrocinadores)**
- **Silicona fungicida negra (patrocinadores)**
- **Linóleo (Ayto.)**
- **Tablero de fondo de armario**
- **Tornillos rosca chapa**
- **Agua (*Adif*)**
- **Alambre**
- **Limpiador de tapicerías**




Herramientas utilizadas

- Escalera (*Ayto.*)
- Generador eléctrico a gasoil (*Ayto.*)
- Destornilladores
- Estropajos
- Escoba
- Paleta
- Brochas
- Destornillador eléctrico
- Taladro eléctrico
- Sierra de calar eléctrica
- Lijadora eléctrica
- Pistola de silicona



Trabajo voluntario

- Equipos de protección individual (EPI'S)
- Guantes
- Mascarillas
- Gafas de trabajo
- Cámara de fotos
- Cámara de vídeo



**Suelo plataforma acceso
Viajeros coche 1^a**



Saneamiento de la plataforma






Montaje del nuevo suelo




Suelo cafetería

Saneamiento del suelo (I)




Saneamiento del suelo (II)



Fuelle

Estado previo del fuelle



Sellado del fuelle





Intervenciones en UT-443 6 a 9 de agosto de 2015