



Intervenciones en UT-443

Septiembre de 2017

Materiales utilizados

- **Listones de abeto (FFE)**
- **Contrachapado de 15mm (FFE)**
- **Lana de roca (FFE)**
- **Pegamento (FFE)**
- **Tornillos (FFE)**
- **Suelo vinílico (FFE)**
- **Silicona fungicida (FFE)**
- **Tacos de goma rectangulares (FFE)**
- **Productos de limpieza (donativos)**

Herramientas utilizadas

- Destornilladores
- Escofinas
- Sierras de mano
- Tijeras de cocina
- Espátulas
- Formones
- Martillo
- Alicates
- Sierra de disco eléctrica
- Sierra de calar eléctrica
- Destornillador eléctrico
- Pistola de silicona



Trabajo voluntario

- **Equipos de protección individual (EPI'S)**
- **Guantes**
- **Mascarillas**
- **Gafas de trabajo**
- **Cámara de fotos**

Suelo cafetería (8m²)

Montaje de suelo



Disposición de facos



Disposición de listones



**Detalle del recorte de tableros para
curva de barra y armario**



Disposición de tableros

Montaje de suelo



Disposición de lana de vidrio y tableros



Fijación de tableros



Detalle del recorte de piezas de suelo




Fijación de suelo

Montaje de suelo



Detalles del resultado final



Vista general del resultado final

Reposición manilla

Reposición manilla



**Reposición de pasador de manilla
en puerta interconexión cabina-primera**



Intervenciones en UT-443

Septiembre de 2017