



Intervenciones en UT-443

Julio de 2021

Ventana 1^a

Ventana 1ª



Sustitución cerramiento de ventana por degradación del anterior

Rejillas megafonía

Rejillas megafonía



Corte, protección de borde y pintado de rejillas para los huecos de la megafonía

Limpieza

Limpieza



Limpieza de coches segunda



Intervenciones en UT-443

Julio de 2021